

BAKTERIOLOGISK VANDANALYSE

Fårevejle Kirkeby Vandværk
Riisvej 22
4540 Fårevejle

Analyserapport 161110-3
10. november 2016
Blad 1 af 1

cc. Odsherred Kommune



Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458)

RESULTAT AF UNDERSØGELSEN:

Prøvested	Dato	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	<i>E. Coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
TF Knolden	24-10-16	10,8	2 !	< 1	< 1	1
Plejecenter, Høvevej 17	24-10-16	13,5	< 1	< 1	2	2
Adelers Alle 18	24-10-16	13,0	1 !	< 1	4	3
Afgang, værk	24-10-16	9,2	< 1	< 1	< 1	1
Tilgang Knolden	07-11-16	9,3	< 1	< 1	10	3
Afgang Knolden	07-11-16	9,8	< 1	< 1	9	6
Adelers Alle 18	07-11-16	10,8	< 1	< 1	19	3

Metode: SM9223 SM9223 DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

Vandværk:	i.m.	i.m.	5	50
Ledningsnet:	i.m.	i.m.	20	200

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.