

# BAKTERIOLOGISK VANDANALYSE

Fårevejle Kirkeby Vandværk  
Riisvej 22  
4540 Fårevejle

Analyserapport 171214-1  
14. december 2017  
Blad 1 af 1

cc. Odsherred Kommune



**Prøvetager:** Laboratoriet (DS/ISO19458)  
**Prøvedato:** 11. december 2017

## RESULTAT AF UNDERSØGELSEN:

Prøvested	Tid	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	<i>E.Coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
TF Knolden – ind	10:00	8,8	< 1	< 1	1	2
TF Knolden – ud	10:02	7,9	2 !	< 1	2	4
Afgang, værk	10:25	8,7	< 1	< 1	< 1	4

Metode: Colilert Colilert DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802 (vejledende):

Vandværk:	i.m.	i.m.	5	50
Ledningsnet:	i.m.	i.m.	20	200

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.