

# BAKTERIOLOGISK VANDANALYSE



Fårevejle Kirkeby Vandværk  
Riisvej 22  
4540 Fårevejle

Analyserapport 210907-2  
7. september 2021  
Blad 1 af 1

cc. Odsherred Kommune



**Prøvetager:** Laboratoriet (DS/ISO19458:2006)  
**Prøvedato:** 6. september 2021

## RESULTAT AF UNDERSØGELSEN:

Prøvested	Tid	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	<i>E.Coli</i> pr. 100 ml
Efter Filter	-	-	< 1	< 1
Klarings bassin	-	-	< 1	< 1
Kammer 1	-	-	< 1	< 1
Kammer 2	-	-	2 !	< 1
RV- tank	-	-	< 1	< 1
Afgang, værk	09:47	10,7	< 1	< 1

Metode: Colilert18 Colilert18

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 1110

Taphane i.m. i.m.

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.